

別添② 対策箇所図



至 白石丸森線

至 白石丸森線

大鷹沢小学校

市役所大鷹沢 大鷹沢 事務連絡所 公民館

大鷹沢郵便局

至 丸森

区集会所

No14 校門前の横断歩道
横断歩道の東側50m先が坂の最高地点となっている。そのため見通しが悪く、走行してきた車に気づくことが遅れる場合がある。

〈対策内容〉
・注意看板を新規設置済（交通安全協会）
・坂手前への路面標示による注意喚起（予定）
・左右確認を徹底し、横断するよう指導を継続。
・登校時間帯は、学校ボランティアとして地域の方がほぼ毎日、交通指導を行って来ている。


別添② 対策箇所図

No15 白石柴田線（白川街道中島踏切～白川公民館）

道幅が狭く、歩道がない。交通量が多く、大型車両の通行も目立つ道を歩行しなければならない。

〈対策内容〉

なるべく車両が通っていないときに、道の端を歩行するよう指導を継続。




別添② 対策箇所図



No16 国道北白川停車場犬卒都婆線
(天神橋付近)
横断歩道はあるが信号機はない。
交通が多く、スピードを出している
車両が多い中、合間に道路を渡ら
なければならない。

〈対策内容〉
左右をよく確認し備え付けられている黄色い
旗を挙げて横断すること、確認不足のまま前
を歩く友達に付いて行って横断してしまうこ
とがないように指導を継続。

別添② 対策箇所図




別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図




No.21 大太郎川
大雨の影響で途中崩れている部分がある。

〈対策内容〉
一斉下校の際の担当教員による注意喚起及び保護者への危険箇所マップ配布
→災害復旧工事完了


別添② 対策箇所図




別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図



別添② 対策箇所図

至 南蔵王野宮場

至 遠刈田

