


別添② 対策箇所図







別添② 対策箇所図



## 別添② 対策箇所図 至 白石市内 8000 No34 県道越河角田線 バス停から自宅までの道のりで街灯が 少なく日没の早い時間帯は心配 〈対策内容〉 · 防犯灯設置済 ・熊等の不安もあるため、なるべく一人で下校しない ようにする。 ・該当生徒には防犯ブザーとライトを提供 ・増設を希望する場合はPTA等から地区に要望

別添② 対策箇所図





# 別添② 対策箇所図 No38 市道川原子線 スピード出す車多く、注意必要。 〈対策内容〉 ・速度警戒の継続(警察) ・安全に注意しながら通行するよう指導を継続 川原子**ふれあい** センター

### 別添② 対策箇所図 No39 南蔵王七ヶ宿線(交差点) スピード出す車多く、注意必要。 〈対策内容〉 5/2 ・停止線塗り直し済 ・区画線塗り直し(予定) Q ・安全に注意しながら通行するよう声がけ Q 不忘研修センター Q Q

別添② 対策箇所図 Q Q Q 7 No40 白石丸森線(T字交差点) 見通しが悪く、車から横断する生 徒が見えにくい。 〈対策内容〉 横断する時の安全確認等について、学校安全 だより等による周知の継続。 県道106号 至 丸森

